$Q_{rxlevmin}$
((Minimum required RX level in the cell for normal UE))
Srxlev_SUL=Srxlev+Pcompensation_SUL